


Modelo 2000 SS

DE WIT





El Manómetro DE WIT en caja de acero inoxidable, está especialmente diseñado para aplicaciones severas en la industria química, petroquímica, plataformas marinas y en general para ambientes corrosivos. Su construcción todo en acero inoxidable, bisel tipo bayoneta y su total hermeticidad por medio de empaques de buna "N" permiten que sea llenado de glicerina, silicón u otro fluido amortiguante que permite la aplicación en área de alta vibración y su total aislamiento del medio ambiente agresivo.

Su diseño facilita el desarmarlo y armarlo permitiendo su mantenimiento en campo así como el mecanismo permite su recalibración.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Exactitud:	$\varnothing$ 63 mm +/- 1.6% del total de la escala $\varnothing$ 100 mm +/- 1.0% del total de la escala
Elemento:	Tubo bourdon de acero inoxidable 316
Conexión:	$\varnothing$ 63 mm Acero inox. 316 inferior 1/4" N.P.T. $\varnothing$ 100 mm Acero inox. 316 inferior 1/2" N.P.T.
Mecanismo:	Acero inoxidable tipo rotario
Caja:	Acero inoxidable 304
Bisel:	Acero inoxidable 304 tipo bayoneta
Ventana:	Cristal inastillable
Carátula:	Aluminio fondo blanco, números negros
Aguja:	Aluminio negro anodizado con microajuste solo $\varnothing$ 100 mm
Tamaños:	$\varnothing$ 63 mm $\varnothing$ 100 mm
Escala:	Doble kg/cm ² + PSI


OPCIONES

- Lleno de líquido (glicerina, silicón)
- Escala en BAR, Kpa, etc.
- Limpieza uso oxígeno
- Ventana acrílica

Rangos Estándar


PRESIÓN				COMPUESTO	
kg/cm ²	PSI	kg/cm ²	PSI	Cm Hg/kg/cm ²	Cm Hg/kg/cm ²
DIN		ANSI		DIN	ANSI
0-1	0-14	0-0.7	0-10	76-0-1.5	76-0-1
0-2.5	0-35	0-1	0-15	76-0-3	76-0-2
0-4	0-55	0-1.4	0-20	76-0-5	76-0-4
0-6	0-85	0-2	0-30	76-0-9	76-0-7
0-10	0-140	0-4	0-60	76-0-15	76-0-11
0-16	0-220	0-7	0-100	76-0-24	76-0-14
0-25	0-350	0-11	0-150		76-0-21
0-40	0-550	0-14	0-200		76-0-28
0-60	0-850	0-21	0-300	VACÍO	
0-100	0-1400	0-28	0-400	Cm/Hg	Pulg./HG
0-160	0-2200	0-42	0-600	76-0	30-0
0-250	0-3500	0-70	0-1000	RECEPTORES	
0-400	0-5500	0-105	0-1500	SEÑAL 3-15 PSI.	
0-600	0-8500	0-140	0-2000		
		0-210	0-3000		
		0-280	0-4000		
		0-350	0-5000		
		0-560	0-8000		
		0-700	0-10000		
				0-10	
				0-100 %	

PRECAUCIÓN: No se debe utilizar este instrumento en ninguna aplicación que implique altos niveles de presión, como por ejemplo, la pérdida de fluido, ya que esto podría causar lesiones o daños.



Mod 2005 SS

Mod 2000 SS



Dimensiones en mm.

Nominal	ø A	ø B	p.c. C.	ø D	ø E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
Ø 63	62-	68-	75-			58-	1/4" NPT	15-	3-	14-	9.5-		31-	12-
Ø 100	99-	112-	116-			87-	1/2" NPT	20-	3.5-	22-	15-		49-	17-
Ø 63P	62-	68-	75-	85-	3.6-	24-	1/4" NPT	15-	3-	14-	18-	13-	38-	12-
Ø 100	99-	112-	116-	132-	4.2-	41-	1/2" NPT	20-	3.5-	17-	34-	19-	49-	17-